

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной
организации помощи инвалидам
"ПРЕКРАСНЫЙ МИР"



Никитина Н.М.

2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Санкт-Петербургская детская
школа искусств имени Е.А. Мравинского»
Петрова Э.В.



2025 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№373 от 20 октября 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского».
- 1.2. Адрес объекта: 196070, Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 44
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 3 этажа; 4628,4 кв.м.;
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 2872 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: 1971 г., год последнего капитального ремонта: 2021
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта – плановая дата 2026/2027г

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского».
- 1.7. Юридический адрес организации: 196070, Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 44
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по культуре Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191186, г. Санкт-Петербург, пр. Невский, д. 40
- 1.13. Телефон, +7 (812) 576-80-06; E-mail: kkult@gov.spb.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД: 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети до 18 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 1000 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка наземного общественного транспорта Московский проспект (Парк Победы)
Наземный общественный транспорт:
Автобус: №3, №26, №50, №226, №263, №281
Трамвай: №29, №29В, №45
Общественный подземный транспорт:
Станция метро: «Парк Победы» - 530 м.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки Московский проспект (Парк Победы) до объекта: 500м; время движения (пешком): 12 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие –регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К,С)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (О,Г,У), ВНД (К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с

нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ДУ	Г - ДЧ	У - ДЧ
--------	--------	--------	--------	--------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные решения, текущий ремонт,
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиеническое помещение	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
--------	--------	--------	--------	--------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

- 4.4.1. согласование на Комиссии: _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)
- 4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления

услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.

- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности ОСИ №373 от 20 октября 2025г.
2. Акта обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ №373 от 20 октября 2025 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

№373 от 20 октября 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского».
- 1.2. Адрес объекта: 196070, Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 44
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 3 этажа; 4628,4 кв.м.;
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 2872 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: 1971 г., год последнего капитального ремонта: 2021
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта – плановая дата 2026/2027г

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского».
- 1.7. Юридический адрес организации: 196070, Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 44
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по культуре Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191186, г. Санкт-Петербург, пр. Невский, д. 40
- 1.13. Телефон, +7 (812) 576-80-06; E-mail: kkult@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД: 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых:
- 2.2. Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети до 18 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 1000 человек.

- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка наземного общественного транспорта Московский проспект (Парк Победы)
Наземный общественный транспорт:
Автобус: №3, №26, №50, №226, №263, №281
Трамвай: №29, №29В, №45
Общественный подземный транспорт:
Станция метро: «Парк Победы» - 530 м.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки Московский проспект (Парк Победы)
 до объекта: 500м; время движения (пешком): 12 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К,С)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (О,Г,У), ВНД (К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ДУ	Г - ДЧ	У - ДЧ
--------	--------	--------	--------	--------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные решения, текущий ремонт,
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиеническое помещение	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№373 от 20 октября 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского».
- 1.2. Адрес объекта: 196070, Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 44
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 3 этажа; 4628,4 кв.м.;
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 2872 кв.м.;
- 1.4. Год постройки здания: 1971 г., год последнего капитального ремонта: 2021
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта – не определено

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского».
- 1.7. Юридический адрес организации: 196070, Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 44
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по культуре Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 191186, г. Санкт-Петербург, пр. Невский, д. 40
- 1.13. Телефон, +7 (812) 576-80-06; E-mail: kkult@gov.spb.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: ОКВЭД: 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых:
- 2.2. Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети до 18 лет
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность): 1000 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
Остановка наземного общественного транспорта Московский проспект (Парк Победы)
Наземный общественный транспорт:
Автобус: №3, №26, №50, №226, №263, №281
Трамвай: №29, №29В, №45
Общественный подземный транспорт:
Станция метро: «Парк Победы» - 530 м.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки Московский проспект (Парк Победы)
до объекта: 500м; время движения (пешком): 12 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие – регулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): визуальная
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет

Необходимые организационные решения:

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ *
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,Г,У), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К,С)
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (О,Г,У), ВНД (К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (К,О,С,Г,У)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно

(указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*).

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ДУ	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные решения, текущий ремонт.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиеническое помещение	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСП

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

- 4.4.1. согласование на Комиссии: _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)
- 4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в соответствии со ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», необходимо согласование мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг, если объект невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта.
(разработка Акта согласованных мер)
- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Приложение 1	Территории, прилегающей к объекту	на	2	л.
Приложение 2	Входа (входов) в здание	на	3	л.
Приложение 3	Путей движения в здании	на	4	л.
Приложение 4	Зоны целевого назначения объекта	на	4	л.
Приложение 5	Санитарно-гигиенического помещения	на	6	л.
Приложение 6	Системы информации (и связи) на объекте	на	2	л.
Приложение 7	Результаты фотофиксации на объекте (в электронном виде, 145 (файла)	в	1	архиве

Состав комиссии

Председатель комиссии:

Заместитель директора
по административно-хозяйственной
части СПб ГБУ ДО
«Санкт-Петербургская Детская
Школа Искусств
имени Е.А. Мравинского»
Должность

Сахарова М.В.
Ф.И.О.


Подпись

Члены комиссии:

Специалист по кадрам
СПб ГБУ ДО
«Санкт-Петербургская Детская
Школа Искусств
имени Е.А. Мравинского»
Должность

Литвинова Т.Я.
Ф.И.О.


Подпись

Заведующая библиотекой
СПб ГБУ ДО
«Санкт-Петербургская Детская
Школа Искусств
имени Е.А. Мравинского»
Должность

Багшян Г.Е.
Ф.И.О.


Подпись

Представитель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам
«Прекрасный Мир»
Должность

Никитин А.Г.
Ф.И.О.


Подпись

I. Результаты обследования:

I. Территории, прилегающей к зданию (участок)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского». 196070, Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 44

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов		
1.1	Автостоянка (парковка)		 фото 01	На автомобильной парковке отсутствует оборудованная парковочная зона для парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, вблизи входа в организацию доступного для инвалидов, но не далее 50 м.	К,О,С,Г,У	- Следует оборудовать парковочную зону для личного автотранспорта инвалидов согласно п. 5.2.1 - 5.2.4 СП 59.13330.2020 - На стойке (парковке) транспортных средств личного пользования для людей с инвалидностью, каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой 6,0 x 3,6 м, дорожными знаками, знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. в соответствии с п.5.2.1 СП59.13330.2020	Организа-ционные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к объекту (участок)	ДЧ (К, О, Г, У), ВНД (С)		01-03	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью по пути движения на территории

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского». 196070, Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 44

№ п/п		Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
					Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Основной вход в здание									
2.1	Наружный лестничный марш	 фото 04  фото 05			Перед лестничным маршем не размещены тактильные наземные предупреждающие указатели. Отсутствуют опорные поручни на лестничном марше Отсутствуют разделительные опорные поручни на лестничном марше	С О,С,Г,У О,С,Г,У	-Перед ступенями наружного лестничного марша установить наземные тактильно-контрастные указатели. ГОСТ Р 52875-2018 и Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. -Вдоль обеих сторон открытой лестницы необходимо установить поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП 59.13330.2020 -При расчетной ширине прохаживаемой части внешней лестницы 4 м и более следует предусматривать центральные двусторонние поручни. п.5.1.13 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Организационные решения	
2.2	Входная площадка. Входные двери.	 фото 10			Отсутствует система радионформирования и звукового ориентирования Отсутствуют символы доступности для инвалидов по категориям Дверная ручка и дверное полотно входной двери окрашены в один цвет. Дверное полотно не отличается по цвету от дверной ручки и затрудняет распознавание дверного прохода и	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С	-На входном узле установить систему радионформирования и звукового ориентирования (ГОСТ Р 59431-2021) п. 5.1.3, п. 6.5.3, СП 59.13330.2020 -Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН должны иметь символ доступности, указывающий на доступность здания. п.6.1.7 СП 59.13330.2020 -Следует использовать контрастные сочетания цветов в применении оборудования (дверь - ручка). п.6.4.1 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	

		 фото 20	дверной ручки людям с ослабленным зрением. У доводчика на входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету - 0,72м. У доводчика на внутренней двери тамбура отсутствует задержка автоматического закрывания двери. Ширина створки дверного полотна внутренней двери тамбура в свету - 0,72м Рамка металлоискателя Отсутствует информационная табличка с указанием доступного входа для имеющих кардиостимулятор Отсутствует место для собаки поводья	К,О,С,Г,У	-Следует применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Установить информирующую тактильную табличку для идентификации доступа в помещение с использованием рельефно-пунктирного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт
2.3 Входная зона не мешающая основному потоку посетителей		 фото 23		С	Организовать: допуск на объекты собак-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);	Организованные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИП)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИП)
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К,С)		04-41	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью при входе в здание.

1. Результаты обследования:
3. Путь движения в здании

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского». 196070, Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 44

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
3.1	Внутренний лестничный марш (включаясь эвакуационным)		 фото 145 фото 63	Перед лестничным маршем не размещены тактильные наземные предупреждающие указатели. Отсутствуют опорные поручни на лестничном марше На проступях краевых ступеней лестничного марша нанесены противоскользящие полосы, общей шириной 0,04 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени менее 0,04 м.	С О,С,Г,У С	-Перед ступенями наружного лестничного марша установить тактильно-контрастные указатели. ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению». -Вдоль обеих сторон открытой лестницы необходимо установить поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней лестничного марша должны быть нанесены противоскользящая полоса, общей шириной 0,08 - 0,10 м. расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. п.6.2.8 СП.59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения Капитальный ремонт	
3.2	Межэтажный лестничный марш Холл №1 (включаясь эвакуационным)		 фото 45	На проступях краевых ступеней лестничного марша нанесены противоскользящие полосы, общей шириной 0,04 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – менее 0,04 м. На боковых краях ступеней, не примыкающие к стенам, отсутствуют бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	С О,С,Г,У	На проступях краевых ступеней лестничного марша должны быть нанесены противоскользящая полоса, общей шириной 0,08 - 0,10 м. расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. п.6.2.8 СП.59.13330.2020 -Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. п.6.2.8 СП.59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения	

3.3	Межэтажный лестничный марш №2 (аккумуляция)	 фото 44	Выход на лестничный марш обозначен тактильной пиктограммой для инвалидов. Ширина створки входной двери на лестницу в свету - 0,67 м. Завышен порог входной двери 0,03 м. Доводчик входной двери на лестницу не обеспечивает 5-секундную задержку при закрытии. На проступях краевых ступеней лестничного марша нанесены противоскользящие полосы, общей шириной 0,04 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – менее 0,04 м. На боковых краях ступеней, не примыкающие к стенам, отсутствуют бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Лестничная площадка Отсутствуют дополнительные элементы ограждения. Ограждение горизонтальных площадок допускает возможность проскальзывания ноги за ограждение. На лестничном марше наверху ограждения установлен поручень на высоте 1,04 м. Второй поручень смонтирован внутри ограждения на высоте 0,70 м.	О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У С О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У	Обозначить выход на лестничный марш тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.6.5.1 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки дверного полотна входной двери в свету должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие автоматического закрытия дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней лестничного марша должны быть нанесены противоскользящая полоса, общей шириной 0,08 - 0,10 м. расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. п.6.2.8 СП 59.13330.2020 -Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. п.6.2.8 СП 59.13330.2020 -Установить дополнительные элементы ограждения с учетом ГОСТ 25772-2021 для предотвращения соскальзывания трости или ноги. п.6.2.8 СП 59.13330.2020 п.6.2.11 СП 59.13330.2020 -Вдоль обеих сторон всех лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,90 м, на высоте 0,70 м.	Текущий ремонт Организа-ционные решения
-----	---	---	--	--	--	--

3.4	Межэтажный лестничный марш №3 (включающийся эвакуационным)	 фото 65	Выход на лестничный марш не обозначен тактильной пиктограммой для инвалидов. Ширина створки входной двери на лестницу в свету - 0,67 м. Завышен порог входной двери 0,03 м. Доводчик входной двери на лестницу не обеспечивает 5-секундную задержку при закрытии.	О,С,Г,У	Обозначить выход на лестничный марш тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.6.5.1 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки дверного полотна входной двери в свету должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, с задержкой автоматического закрытия дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней лестничного марша следует нанести противоскользящую полосу, общей шириной 0,08 - 0,10 м. расстоянием между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. п.6.2.8 СП 59.13330.2020 -Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. п.6.2.8 СП 59.13330.2020 -Установить дополнительные элементы ограждения с учетом ГОСТ 25772-2021 для предотвращения соскальзывания трости или ноги. п.6.2.8 СП 59.13330.2020 -Вдоль обеих сторон всех лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,90 м, дополнительно на высоте 0,70 м.	Текущий ремонт Организа- ционные решения Капиталь- ный ремонт
		 фото 66	На проступях краевых ступеней лестничного марша нанесены противоскользящие полосы, общей шириной 0,04 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - менее 0,04 м.	С		
		 фото 67	На боковых краях ступеней, не примыкающие к стенам, отсутствуют бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	О,С,Г,У		
		 фото 68	Лестничная площадка Отсутствуют дополнительные элементы ограждения. Ограждение горизонтальных площадок допускает возможность проскальзывание ноги за ограждение. На лестничном марше наверху ограждения установлен поручень на высоте 1,04 м. Второй поручень смонтирован внутри ограждения на высоте 0,70 м.	О,С,Г,У		
3.5	Пути эвакуации	 фото 80	Эвакуация, согласно имеющемуся плану, производится со всех этажей. По - межэтажной лестнице №1, №2, №3, по внутренней лестнице. По наружной лестнице.	К,О,С,Г,У	-Обеспечить доступность выходов из здания для инвалидов в соответствии с требованиями п. 6.2.19, п.6.2.23, п.6.2.28 СП 59.13330.2020, СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	Текущий ремонт Организа- ционные решения

3.6	Эвакуационный выход Входные двери	 фото 68	Завышен порог входной двери -0,030м. (что может привести к падению в условиях проведения экстренных эвакуационных мероприятий). На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Дверное полотно входной двери, (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки людям с ослабленным зрением.	О,С,Г,У	-Высота порога входной двери не должна превышать 0,014м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, с задержкой закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с, п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения Капитальный ремонт
-----	--------------------------------------	---	---	---------	--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К,С)		42-71,79-104, 131-145	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
 ** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в здании.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения объекта

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского». 196070, Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 44

п/п		Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Виды работ
Вариант I – зона обслуживания инвалидов								
4.1	Гардероб			фото 42	Отсутствует адаптированная зона для инвалидов у мест индивидуального пользования посетителями-инвалидами на креслах-колясках,	К,О,С,Г,У	-Поверхность столов индивидуального пользования, мест посетителей-инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения
4.2	Библиотека	  		фото 49 фото 90 фото 52	Расположение пиктограммы доступности для инвалидов на дверном полотне Ширина створки дверного полотна входной двери в свету - 0,67м. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Поверхность столов индивидуального пользования используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках, находится на высоте 0,76м над уровнем пола. У стойки информации отсутствует проем для ног глубиной не менее 0,50 м. Стойка обслуживания посетителей не	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Разместить, информирующую тактильную табличку с названием учреждения, на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефо-точечного шрифта Брайля на высоте 1,20 - 1,60 м от уровня пола рядом с дверью, от уровня пола и на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, с задержкой закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Поверхность столов индивидуального пользования используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. -Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения Капитальный ремонт

			оборудована системой обеспечения разборчивости звуковой информации для слабослышащих.	1	-Не менее одной стойки обслуживания посетителей следует оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации. Оборудовать место обслуживания индукционной петлей для слабослышащих.	Текущий ремонт Организационные решения Капитальный ремонт
4.3	Класс теоретических дисциплин	 	Расположение пиктограммы доступности для инвалидов на расстоянии 0,05 м от края таблички до края дверного проема. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету - 0,67м. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Разместить, информирующую тактильную табличку с названием учреждения, на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте 1,20 -1,60 м от уровня пола рядом с дверью, от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. -Следует применить двери, с задержкой закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения Капитальный ремонт
4.4	Концертный зал	 	Расположение пиктограммы доступности для инвалидов на расстоянии 0,05 м от края таблички до края дверного проема. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету - 0,78м. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Отсутствуют кресла с выкатывающимися	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Разместить, информирующую тактильную табличку с названием учреждения, на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте 1,20 -1,60 м от уровня пола рядом с дверью, от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. -Следует применить двери, с задержкой закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения Капитальный ремонт

			системами индивидуального прослушивания. На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка.	И	-Оборудовать отдельные места для инвалидов с монтированными системами индивидуального прослушивания индивидуальными беспроводными устройствами п.8.1.9 СП, 59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней установить контрастную полосу общей шириной 0,08 - 0,10 м. в соответствии с п.6.2.8 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт
	Эвакуационный выход		Ширина створки дверного полотна входной двери в свету - 0,78м. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрытия двери продолжительностью не менее 5 секунд.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, с задержкой закрытия дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт
4.5	Малый зал		Расположение пиктограммы доступности для инвалидов на расстоянии 0,05 м от края таблички до края дверного проема.	К,О,С,Г,У	-Разместить, информирующую тактильную табличку с названием учреждения, на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте 1,20 -1,60 м от уровня пола рядом с дверью, от уровня пола и на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Высота порога входной двери не должна превышать 0,014м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, с задержкой закрытия дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организационные решения Капитальный ремонт
			Ширина створки дверного полотна входной двери в свету - 0,78м. Завышен порог входной двери -0,030м. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрытия двери продолжительностью не менее 5 секунд. Отсутствуют кресла с монтированными системами индивидуального прослушивания.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Оборудовать отдельные места для инвалидов с монтированными системами индивидуального прослушивания индивидуальными беспроводными устройствами п.8.1.9 СП, 59.13330.2020	
				Г		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСН)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСН)
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения объекта				
Кабинетная, заловая форма обслуживания	ДЧ (О,Г,У), ДУ (К,С)		42-70,82-104,131-140	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенического помещения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского», 196070, Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 44

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	
Кабина в общей уборной. Раздельные помещения мужское, женское						
5.1	1 этаж Туалетная комната состоит из 2-х помещений <u>Первое помещение проходное</u>		 фото 76	Расположение пиктограммы доступности для инвалидов на расстоянии 0,05 м от края таблички до края дверного проема. Отсутствует световой маяк над входной дверью. На входной двери отсутствует доводчик.	К,О,С,Г,У	-Разместить, информирующую тактильную табличку на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Доступная универсальная кабина должна быть оборудована системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Кнопку выключателя которой могут использоваться МГН внутри здания, следует размещать на высоте 0,85 - 1,10 м от уровня пола п.6.4.2 СП 59.13330.2020
			 фото 121	Кнопка выключателя, которой могут использоваться МГН размещена на высоте 1,80 м от уровня пола. <u>Первое помещение</u> Установлен пьедестал под раковинной умывальника, отсутствует свободное пространство глубиной 0,50 м.	К,О,С,Г,У	-Поверхность должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7. СП 59.13330.2020 -Оборудовать раковину умывальника опорным поручнем. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020
			 фото 141	Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника Установлено зеркало без возможности наклона.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Оборудовать санузел зеркалом, предназначенным для пользования инвалидами, в соответствии с п.6.4.2 СП 59.13330.2020

 фото 142	Второе помещение Ширина створки дверного проёма - 0,80м. Дверная ручка и дверное полотно входной двери окрашены в один цвет. Дверное полотно не отличается по цвету от дверной ручки и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки людям с ослабленным зрением.	К,О,С,Г,У С	-Ширина проёма должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует использовать контрастные сочетания цветов в применении оборудования (дверь - ручка). п.6.4.1 СП.59.13330.2020
 фото 72	На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд.	К,О,С,Г,У	-Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.
 фото 73	Кабинка уборной Ширина створки дверного проёма - 0,80м. Дверная ручка и дверное полотно входной двери окрашены в один цвет. и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки людям с ослабленным зрением.	К,О,С,Г,У С	-Ширина проёма должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует использовать контрастные сочетания цветов в применении оборудования (дверь - ручка). п.6.4.1 СП.59.13330.2020
 фото 74	На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Унитаз установлен на высоте 0,40м. от уровня пола	К,О,С,Г,У	-Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. -Применить унитаз, имеющий размеры: высоту 0,45-0,5 м и длину 0,7 м. п.6.3.3 СП 59.13330.2020
 фото 129	Отсутствуют стационарные, откидной, опорные поручни.	К,О,С,Г,У	-Применить стационарные (откидные) парные поручни у унитаза: верхний на высоте от пола 0,75м. ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные п.6.3.3 СП 59.13330.2020
 фото 74	Расстояние между унитазами и стеной 0,25м. Отсутствует кнопка экстренной помощи	К,О,С,Г,У	-В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со звуковым оповещением п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -В дверях кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в случаях для оказания помощи и

5.2	2 этаж Туалетная комната состоит из 2-х помещений. <u>Первое помещение проходное</u>	 фото 77	Кабина уборной имеет размеры: 1,1 x 1,4м.	К,О,С,Г,У	знаком индикации «занято» свободнов. п.6.3.9 СП 59.13330.2020 - Размеры универсальной кабины: - с центральным расположением унитаза 2,20 x 2,25- с правым или левым расположением унитаза 1,70 x 2,20 п.6.3.7 СП 59.13330.2020	Капиталь ный ремонт Текущий ремонт Организа ционные решения
		 фото 105	Расположение пиктограммы доступности для инвалидов на расстоянии 0,05 м от края таблички до края дверного проема. Отсутствует световой маяк над входной дверью.	К,О,С,Г,У	-Разместить, информирующую тактильную табличку на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Доступная универсальная кабина должна быть оборудована системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, с задержкой автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с, п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Кнопку выключателя которой могут воспользоваться МГН внутри здания, следует размещать на высоте 0,85 -1,10 м от уровня пола п.6.4.2 СП 59.13330.2020	
		 фото 108	Завышен порог входной двери -0,05м. <u>Первое помещение</u> Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Высота порога входной двери не должна превышать 0,014м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Оборудовать раковину умывальника опорным поручнем. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020 -Оборудовать санузел зеркалом, предназначенным для пользования инвалидами, п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Ширина проёма должна быть 0,9 м, в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - ручка), п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, с задержкой автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с,	
		 фото 110	Установлено зеркало без возможности наклона. <u>Кабина уборной</u> Ширина створки дверного проёма - 0,80м. Дверная ручка и дверное полотно входной двери окрашены в один цвет.	К,О,С,Г,У С		
		 фото 112	На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд.	К,О,С,Г,У		

5.3	3 этаж Туалетная комната состоит из 2-х помещений. Первое помещение приходится		 фото 113  фото 129  фото 109	Унитаз установлен на высоте 0,40м. от уровня пола Отсутствуют стационарные, откидной, опорные поручни. Расстояние между унитазом и стеной 0,25м. Отсутствует кнопка экстренной помощи В двери не предусмотрено запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно». Кабина уборной имеет размеры: 1,1 х 1,4м.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Применить унитаз, имеющий размеры: высоту 0,45-0,5 м и длину 0,7 м. п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Применить стационарные (откидные) поручни у унитаза: верхний на высоте от пола 0,75м. ГОСТ Р 51261-2022 п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -В дверях кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно», п.6.3.9 СП 59.13330.2020 -Размеры универсальной кабины: - с центральным расположением унитаза 2,20 х 2,25- с правым или левым расположением унитаза 1,70 х 2,20 п.6.3.7 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения
			 фото 114  фото 115	Расположение пиктограммы доступности для инвалидов на расстоянии 0,05 м от края таблички до края дверного проема. Отсутствует световой маяк над входной дверью. На входной двери отсутствует доводчик Кнопка выключателя, которой могут воспользоваться МГН размещена на высоте 1,80 м от уровня пола.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Разместить, информирующую тактильную табличку на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Доступная универсальная кабина должна быть оборудована системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, с задержкой автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Кнопку выключателя которой могут воспользоваться МГН внутри здания, следует размещать на высоте 0,85 - 1,10 м от уровня пола п.6.4.2 СП 59.13330.2020	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения

 фото 118	Завышен порог входной двери -0,11 м. Церное помещение Установлен пьедестал под раковинной умывальника, отсутствует свободное пространство глубиной 0,50 м.	К,О,С,Г,У	Высота порога входной двери не должна превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Поверхность должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7. СП 59.13330.2020 -Оборудовать раковину умывальника опорным поручнем. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020 -Оборудовать санузел зеркалом, предназначенным для пользования инвалидами, в соответствии с п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Ширина проёма должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - ручка). п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.
 фото 122	Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника	К,О,С,Г,У	Установлено зеркало без возможности наклона. Второе помещение Ширина створки дверного проёма - 0,80 м. Дверная ручка и дверное полотно входной двери окрашены в один цвет. и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки людям с ослабленным зрением. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд.
 фото 120	На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Кабинка уборной Ширина створки дверного проёма - 0,80 м. Дверная ручка и дверное полотно входной двери окрашены в один цвет и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки людям с ослабленным зрением. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Унитаз установлен на высоте 0,40 м. от уровня пола	К,О,С,Г,У С	-Ширина проёма должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - ручка). п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.
 фото 128	Отсутствуют стационарные, откидной, опорные поручни.	К,О,С,Г,У	-Ширина проёма должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - ручка). п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. -Применить унитаз, имеющий размеры: высоту 0,45-0,5 м и длину 0,7 м. п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Применить стационарные (откидные) парные поручни у унитаза: верхний на высоте от пола 0,75 м. ГОСТ Р 51261-2022
 фото 129	Отсутствуют стационарные, откидной, опорные поручни.	К,О,С,Г,У	-Ширина проёма должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - ручка). п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. -Применить унитаз, имеющий размеры: высоту 0,45-0,5 м и длину 0,7 м. п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Применить стационарные (откидные) парные поручни у унитаза: верхний на высоте от пола 0,75 м. ГОСТ Р 51261-2022

 фото 130	Расстояние между унитазом и стеной 0,25м. Отсутствует кнопка экстренной помощи В двери не предусмотрено запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/ свободно». Кабина уборной имеет размеры: 1,1 х 1,4м.	K,O,C,I,Y	<i>Устройства опорные стационарные реабилитационные</i> п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -В дверях кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в случаях для оказания помощи знаком индикации «занято/ свободно». п.6.3.9 СП 59.13330.2020 -Размеры универсальной кабин: - с центральным расположением унитаза 2,20 х 2,25- с правым или левым расположением унитаза 1,70 х 2,20 п.6.3.7 СП 59.13330.2020
 фото 123		K,O,C,I,Y	

III. Заключение по зоне;

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ (О.Г.У), ВНД (К,С)		54-55, 72-78, 105-130, 141-142	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационная поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников,

I. Результаты обследования:

6. Системы информации и связи (во всех зонах)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского». 196070, Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 44

Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов		Виды работ	
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Содержание	Значимо для кат. инвалидов		
6.1	Визуальные средства						
6.1.1	Входной узел		 фото 18	Отсутствует пиктограмма доступности по категориям для инвалидов Отсутствует контрастная маркировка ручки входной двери.	К.О.С.Г.У С	-Обозначить тактильной пиктограммой в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа-ционные решения
6.1.2	Пути движения в здании		 фото 49	Расположение пиктограммы доступности для инвалидов на расстоянии 0,05 м от края таблички до края дверного проема. Отсутствуют технические звуковые, световые средства информирования, ориентирования.	К.О.С.Г.У К.О.С.Г.У	-Обеспечить расположение информативных табличек помещений на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Предусмотреть технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, обеспечивающие визуальное, тактильное, звуковое информирование, в пространстве для всех категорий инвалидов согласно п.6.5.3 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа-ционные решения
6.2	Тактильные средства						
6.3.1	Наружная лестница		 фото 05	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждающую перед наружным лестничным маршем	С	-Разместить тактильно-контрастные указатели перед ступенями лестничного марша по ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт Организа-ционные решения
				Отсутствуют тактильно-контрастные		-Разместить тактильно-контрастные	Текущий

Внутренняя лестница	 фото 145	указатели, выполняющие функцию предупреждающую перед наружным лестничным маршем	указатели перед ступенями лестничного марша по ГОСТ Р 52875-2018	ремонт Организа- ционные решения
6.3 Акустические средства				Текущий ремонт Организа- ционные решения
6.3.1 Помещения	 фото 99	Отсутствует система усиления слышимости для людей с нарушением слуха. 	Г - Предусмотреть систему усиления звука (индивидуальных беспроводных устройств) (портативной индукционной петлей) для посетителей с нарушением слуха п. 8.1.10 СП 59.13330.2020 После установки индукционной системы обозначить вход в помещение соответствующим знаком для информирования посетителей с нарушением слуха (ГОСТ Р 52131 - 2019)	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (во всех зонах)	ДЧ (К,О,С,Г,У)		05-145	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационная поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников ответственных за встречу и сопровождение МГН.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского».

СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская Детская Школа Искусств имени Е.А. Мравинского»

ОГРН 1027804597380

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

ОКВЭД

основной

ОКВЭД

дополнительный

Форма собственности | Государственная

ОКФС 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

ОКОПФ

75203

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации

Директор

Петрова Эвелина Вагановна

Телефон, факс руководителя организации

Тел +7(812)241-23-40

E-mail организации

mravinsky.spb@mail.ru

Юридический адрес организации

адрес

196070

Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 44

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес организации

196070

Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 44

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация

ОГРН

1027809244561

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация

Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, литера А

191144

(почтовый адрес)

Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел. (812) 576-75-57 (приёмная) (812) 576-22-69 (справки по письмам граждан) | E-mail: in@commim.spb.ru

Наименование вышестоящей организации

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

ОГРН

1037867016440

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

191186

г. Санкт-Петербург, пр. Невский, д. 40

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Председатель Комитета культуры Санкт-Петербурга

Болтин Фёдор Дмитриевич

Телефон, факс вышестоящей организации

Тел. +7 (812) 576-80-06

Факс

E-mail вышестоящей организации

kkult@gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского".									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	196070, Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 44									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	отдельно стоящее здание: 3 этажа; 46,28,4 кв.м									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2									
Кадастровый номер объекта	78:	24:	0762603:	1066						
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все										
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.										
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет									

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта					Нормативное значение	Примечание
		Наименование параметра, назначение параметра для:	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Значение	Значение		
2	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения								
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
Администрация Московского района Санкт-Петербурга								
Название зоны (технического средства)								п.5.1.11
1.1 Пути пешеходного	1	0	0	0				

1.2	Наружные лестницы (на подходах к объекту, на участках)	движения	0	0	0	шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.5.1.13
			0	0	0	Отражение пространства под навесными устройствами и более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования на высоте от кромки которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м	наличие	-		п.5.1.10
			0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения	м	-	не более 0,015	п.5.1.9
			1	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть	м	-	не менее 2	п.5.1.7
			0	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	-	0,35-0,4	п.5.1.12
			0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С», «С»	м	-	0,12-0,15	
			0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	-	не менее 1,35	
			0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	-	0,9	п.6.2.11
			0	0	0	Поручня вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	наличие	-		п.5.1.13
			0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	соответствие	-		п.5.1.11
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.2.8
			0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,3	п.5.1.13
			0	0	0	Завершение поручня длинное марша	м	-	0,9-1,0	
			0	0	0	Лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,9	п.5.1.16
			0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	-	1,5	
			0	0	0	Отражение с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м	-	не более 8,0 (1:12,5)	п.5.1.14
			0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной	м	-	не менее 1,5	п.5.1.16
			0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%	-		
			0	0	0	Отражение с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень)	м	-		
			0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной	м	-		
			0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая	соответствие	-		п.6.2.10
			0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отсегливо маркированная цветом или текстурой	соответствие	-		

[illegible]

			1	1	1	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.1.11
		1	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.10
		1	0	0	0	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,3	0,3	п.5.1.13
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	-	0,9-1,0	
		0	0	0	0	Уклон пандуса, «К»	%	-	не более 8,0 (1;12)	п.6.2.9
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	не менее 1,6	
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	не менее 1,6	п.6.2.17
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	0	«К»	наличие	-		
		1	0	0	0	Подсветка площадки	наличие	да		п.5.1.14
		1	0	0	0	Поверхность вократий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.1.11
2.6	Входные площадки	0	0	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки)	м	-	не более 0,02	п.6.1.2
		9	0	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4х2,0; 1,5х1,85	м			
		1	0	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2	м	2,2 x 2,2		п.6.1.4
		1	0	0	0	Навес	наличие	да		
2.7	Входные тамбуры	1	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45 м «К»	м	1,6	не менее 1,6	п.6.1.8,
		1	1	1	1	Ширина в свету «К»	м	0,72	не менее 0,9	п.6.1.5
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	0	0	0	Высота каждого элемента порога «К», «С»	м	0,014	не более 0,014	п.6.2.4
		1	0	0	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 м «С»	наличие	да		
2.9	Контрастные маркировки на прозрачных полотнах дверей	1	0	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,9-1,0 1,3-1,4	0,9-1,0 1,3-1,4	п.6.1.6

2.10	Вестибули общественных зданий	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»				1	0	0	0	М	0,95	не менее 0,95	
		Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»				0	1	1	1	наличие	-		п.6.5.3
		Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»				0	1	1	1	наличие	-		п.6.5.7
		Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»				1	0	0	0	наличие	да		п.6.5.12
		3. Пути движения внутри здания											
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	Ширина пути движения в коридорах «К»				1	0	0	0	М	1,8	не менее 1,8	п.6.2.1
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	Ширина «К»				1	1	1	1	М	0,85	не менее 0,9	п.6.2.4
		Высота порогов или перепад высот «К», «С»				1	0	0	0	М	-	не более 0,014	
		Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»				1	0	0	0	наличие	-		п.6.4.1
		Размеры ступеней; ширина проступей «О», «С»				1	0	0	0	М	0,28	0,28 - 0,35	
3.3	Внутренние лестницы	Высота ступеней «О», «С»				1	0	0	0	М	0,15	0,13 - 0,17	п.6.2.8
		Отражения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»				1	1	1	1	М	0,70-1,04	0,87-0,93	п.6.2.11
		Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»				1	0	0	0	М	0,3	0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13
		Разделительные поручни на высоте 0,85 - 0,92 м при ширине марша лестницы 4,0 м и более				0	1	1	1	наличие	нет		п.6.2.8
		Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, а также для зданий зрелищных и учебных заведений «О»				1	0	0	0	М	1,35	не менее 1,35	п.5.1.12
		Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий				0	0	0	0	М	-	не менее 1,35	
3.4	Пандусы стационарные	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»				0	0	0	0	соответствие	-		п.5.1.12
		Высота одного подступа				0	0	0	0	М	-		
		Уклон «К»				0	0	0	0	%	-	не более 5 (1:20)	п.6.2.9
		Уклон при перепаде пола не более 0,2 м				0	0	0	0	%	-		
		Ширина пандуса				0	0	0	0	М	-		

3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем оконечных пандуса шириной «К»	М	-	не менее 1,5	п.6.2.11
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем оконечных пандуса глубиной «К»	М	-	не менее 1,5	
		0	0	0	0	Ограждение с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К»	М	-	0,87-0,93	
		0	0	0	0	Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	М	-	0,27-0,33	
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности	наличие			п.5.1.11
		0	0	0	0	Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие			
		0	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	М	-	не менее 0,8	
		0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	не более 8,0 (1:12)	
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М	-	не менее 1,6	
3.7	Подъемники мобильные	1	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М	-	не менее 1,6	п.6.2.14
		0	0	0	0	Ширина кабины «К»	наличие	да		
		0	0	0	0	Глубина кабины «К»	М	-	не менее 1,1	
		0	0	0	0	Ширина дверного проема «К»	М	-	не менее 1,4	
		0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта	М	-	не менее 0,9	
3.8	Лифты	0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта	наличие	-	не менее 0,02 м	п.6.2.16
		0	0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	-		
		0	0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером на контрастом фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	-		
		0	0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м	наличие	-	не менее 0,1 м	
		0	0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		
		0	0	0	0		наличие	-		п.6.2.14

		0	0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопки: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф)	наличие		п.6.2.16
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов									
Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,6 Анкеты.									
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях									
4.1.	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей	1	0	0	0	Зона обслуживания			
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях	1	0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «КБ»	м	-	п.8.1.7
		1	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на два рабочих места	кв. м	12,0	п.8.1.11
		1	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на одно рабочее место	кв. м	18,0	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания	0	0	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах	м	-	п.8.1.7
		0	0	0	0	Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата	м	-	п.8.4.2, табл.8.1
		0	0	0	0	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания	наличие	-	п.8.1.4
		0	0	0	0	Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания	кв. м	-	п.8.4.5

			0	0	0	0	0	0	Ширина прохода между столами в ресторане	м	-	не менее 0,9	п.8.4.7	
			0	0	0	0	0	0	Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд	м	-	не менее 1,2		
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов		0	0	0	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте	м		от 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п.8.5.8	
			0	0	0	0	0	0	Обходная дорожка по периметру ванны бассейна шириной	м		не менее 2,0	п.8.5.10	
			0	0	0	0	0	0	Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна	наличие				
			0	0	0	0	0	0	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м	наличие			п.8.5.8	
			0	0	0	0	0	0	Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна	наличие			п.8.5.9	
			0	0	0	0	0	0	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)	кв. м		не менее 4,5	п.8.5.12	
			0	0	0	0	0	0	Проход между сиденьями в обих раздельных	м		не менее 1,8		
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений		0	0	0	0	0	0	Пантус для подлокотника на сцену: ширина	м		не менее 0,9	п.8.6.7	
			0	0	0	0	0	0	Пантус для подлокотника на сцену: уклон	%		не более 8,0 (1:12)		
			0	0	0	0	0	0	Пантусы в залах, ведущие к местам инвалидов в зрелищных амфитеатрах с уклоном не более 1:12	%		не более 8,0 (1:12)		
			0	0	0	0	0	0	Пантусы, ведущие к местам инвалидов в зрелищных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам	наличие			п.8.6.2	
			0	1	1	1	1	1	Системы индивидуального прослушивания, монтируемые в кресла в залах с вместимостью более 50 человек	наличие				
			0	1	1	1	1	1	Индивидуальный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства	наличие			п.8.1.10	
			1	0	0	0	0	0	Площадь для размещения передвижного жесткого ящика	наличие			п.8.6.6	

		0	1	1	Дублирование звуковой информации текстовой информацией	наличие			
		0	1	1	Отражения с поручнями лестниц, ведущих на сцену с одной стороны на высоте	м			
		0	1	1	Отражения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (нижний поручень)	м	0,7		п.8.6.7
		0	1	1	Отражения с поручнями пандусов, ведущих на сцену с одной стороны на высоте (верхний поручень)	м	0,9		
5. Санитарно-гигиенические помещения									
(п.6.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздельных, универсальных кабин в уборных и душевых)									
5.1	Кабины в общей уборной	1	1	1	Пространство для кресла-кошачи рядом с унитазом шириной «К»	м	0,25	не менее 0,8	
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.3.3
		1	0	0	Ширина кабины «К»	м	1,1	не менее 1,65	
		1	0	0	Глубина кабины «К»	м	1,4	не менее 2,2	
		1	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	0,74	не менее 0,9	п.6.2.4
		0	1	1	Крючки для одежды, костюмов и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		
		1	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует		
		0	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие			п.6.3.3
		1	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	отвечает	наружу	
5.2	Универсальные кабины (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	0	0	Ширина «К»	м		не менее 2,2	
		0	0	0	Глубина «К»	м		не менее 2,25	
		0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м		не менее 0,9	п.6.2.4
		0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие			п.6.3.3

		0	0	0	0	0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
		0	0	0	0	0	0	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие				п.6.3.3
		0	0	0	0	0	0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		не менее 0,8		
		0	0	0	0	0	0	0	0	Крючки для одежды, кофты и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие				
		0	0	0	0	0	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		наружу		
5.3	Кабины душевых закрытые	0	0	0	0	0	0	0	0	Кабина с открыванием двери наружу	соответствие		наружу		п.6.3.5
		0	0	0	0	0	0	0	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной	соответствие				
		0	0	0	0	0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	наличие				п.6.3.6
		0	0	0	0	0	0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте	м				
		0	0	0	0	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	соответствие				
		0	0	0	0	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована ручным душем	соответствие				п.6.3.5
		0	0	0	0	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована настенными поручнями	соответствие				
		0	0	0	0	0	0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина	м				
		0	0	0	0	0	0	0	0	Размеры кабины в плане: глубина	м				п.6.3.7. табл.1
		0	0	0	0	0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	м				п.6.3.8
		0	0	0	0	0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей	м				
		0	0	0	0	0	0	0	0	Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м	соответствие				п.6.3.7
		0	0	0	0	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована краном с	соответствие				п.6.3.9

АКТ №373

согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения
реконструкции или капитального ремонта)

*Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования*

*«Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского»
(СПБ ГБУ ДО «Санкт-Петербургская Детская Школа Искусств имени Е.А.
Мравинского»)*

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
196070, Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 44

Сведения об Объекте:

- *отдельно стоящее здание: 3 этажа: 4628,4 кв. м.;*

- *наличие прилегающего земельного участка: да, 2872 кв. м.;*

Объект культурного наследия: *нет;*

Форма собственности: *государственная;*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление;*

Административно-территориальная подведомственность: *региональная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Комитет по культуре Санкт-Петербурга. 191186, г. Санкт-Петербург, пр. Невский, д. 40*

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: *ОКВЭД 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых;*
Наименование предоставляемых услуг: *осуществление образовательной деятельности;*
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): *1000 человек;*
Форма способа оказания услуг: *по месту предоставления услуги;*
Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети до 18 лет;*
Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.*

Мы, нижеподписавшиеся,
*Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени
Е.А. Мравинского» Петрова Эвелина Вагановна, с одной стороны, и председатель
Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»
Никитина Наталия Михайловна, с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:*

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в
случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или
капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к

месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У) / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *да, (частично соответствует К,О);*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (частично соответствует О,С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *да, (соответствуют К,О);*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (частично соответствуют К,О,С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (на высоте от 0,75-1,2м.): *да;*
табличка с номером телефона вызова помощи) *нет;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *да;*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, (не соответствуют К,О,С,Г,У);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов *К,О,С,Г,У: да;*
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: *нет;*
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля: *да;*
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *да;*
 - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения *Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского»,* в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет <https://schoolmravinsky.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да;*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского»*, по адресу: *196070, Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 44*, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	На входном узле, перед наружным лестничным маршем, перед наружным пандусом размещена кнопка вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Все пешеходные дорожки на прилегающей территории имеют твердое покрытие. При необходимости, помощь для встречи и сопровождения инвалидов организовано по предварительному звонку к/т +7 (812) 241-23-33 на сайте организации https://schoolmravinsky.ru или кнопки вызова.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом №39/1 от 29.01.2025г. назначены ответственные сотрудники -заместитель директора Ярушева Е.Н., -заместитель директора по АХЧ Сахарова М.В., для сопровождения МГН и инвалидов, от калитки до входа в здание помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанного сотрудника отражены в журнале проведения инструктажа. Провела: заместитель директора по АХЧ Сахарова М.В.	Приказ №39/1 от 29.01.2025
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	<u>Основной вход в здание.</u>	

		Наружный лестничный марш Перед лестничным маршем отсутствуют тактильные наземные указатели. На краевых ступенях размещена контрастная маркировка. Лестничный марш не оборудован двухсторонним ограждением с двухсторонними опорными поручнями.	
2.2	К	Наружный пандус На входном узле установлен двух маршевый, стационарный пандус, оборудованный двухсторонними двухуровневыми опорными поручнями. Покрытие пандуса выполнено в виде бетонных плит, установленных горизонтально неровно.	
2.3	О,С,Г,У	Площадка на входном узле. Над входной дверью установлен навес, водоотвод, установлено освещение. У входной двери размещена вывеска с названием организации, временем работы, на контрастном фоне с шрифтом Брайля. Отсутствует тактильная, рельефно-графическая пиктограмма доступности для инвалидов по категориям на входном узле. Прозрачные полотна входной двери, внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку.	
2.4	К,О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения	Приказ №39/1 от 29.01.2025
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты отсутствуют. Пути перемещения внутри здания дверные и открытые проемы достаточны для прохода, доступны с сопровождением.	
3.2	О,С,Г,У	Мезэтажный лестничный марш. Холл (Являющийся эвакуационным) Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнем. На краевых ступенях размещена контрастная маркировка.	
3.3	О,С,Г,У	Мезэтажный лестничный марш. С левой стороны (Являющийся эвакуационным) У входной двери отсутствует информация для инвалидов, пиктограммы доступности для инвалидов, и номером этажа. Дверной проём двухстворчатый имеется завышение порога У доводчика на входной двери отсутствует задержка закрытия двери на 5 секунд. На проступях краевых ступеней лестничного марша нанесены полосы контрастные с поверхностью ступеней. Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнями. На поверхности поручней размещены тактильные	

		информирующие обозначения для тактильного восприятия при движении по лестнице.	
		Межэтажный лестничный марш. С правой стороны (Являющийся эвакуационным) У входной двери отсутствует информация для инвалидов, пиктограммы доступности для инвалидов, и номером этажа. Дверной проём двухстворчатый имеется завышение порога У доводчика на входной двери отсутствует задержка закрытия двери на 5 секунд. На проступях краевых ступеней лестничного марша нанесены полосы контрастные с поверхностью ступеней. Лестничный марш оборудован с внутренней стороны ограждением с поручнями. На поверхности поручней размещены тактильные информирующие обозначения для тактильного восприятия при движении по лестнице.	
3.4	К	Для доступа инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, в наличии имеется мобильный гусеничный ступенькоход, универсальная кресло-коляска.	
3.5	О,С,Г,У	Пути перемещения внутри здания дверные и открытые проемы частично доступны с сопровождением.	
3.6	О,С,Г,У	Эвакуационные выходы частично адаптированы для инвалидов.	
3.7	О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2, в том числе в чрезвычайной ситуации.	Приказ №39/1 от 29.01.2025
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	Целевая зона получения услуги. Зона целевого назначения помещений предоставление услуг для инвалидов и МГН, получение консультаций и справок организовано на первом этаже. Холл. У входных дверей установлена рамка металлоискателя. Имеется отдельный проход для МГН. Предусмотрена зона ожидания с сидячими местами. В холле установлена тактильная рельефно-графическая информационная мнемосхема, отображающая информацию о помещениях первого этажа в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Установлен турникет. Имеется отдельный проход для МГН. В холле расположена стойка информации. На путях движения МГН в здании, отсутствуют информационные таблички и указатели направления, выполненных, в том числе, в тактильном исполнении, продублированные шрифтом Брайля.	
4.2	К,О,С,Г,У	Гардероб Размещена информационная табличка пиктограмма для инвалидов в тактильном исполнении. Поверхность стола обслуживания на высоте -0,94м. глубина проема для ног менее 0,5м. Отсутствует система усиления слышимости для	

		людей с нарушением слуха. Отсутствует адаптированная выделенная зона для инвалидов.	
4.3	К,О,С,Г,У	У кабинетов и помещений Размещены тактильные информирующие таблички, для людей с нарушением зрения рельефно-точечного шрифта Брайля.	
4.4	К,О,С,Г,У	Библиотека Входные двери двухстворчатые. На полотне входной двери установлена информационная табличка с названием помещения, выполненная в тактильном исполнении. Установлена информационная стойка обслуживания	
4.5	К,О,С,Г,У	Концертный зал Входные двери двухстворчатые. У входной двери установлена информационная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении со шрифтом Брайля. Помещение зала одноуровневое. Расположены ряды с сидячими местами. Обозначены отведенные места для кресел-колясок, размещающиеся на ровном полу, перед сценой. Отсутствуют кресла с вмонтированными системами индивидуального прослушивания. В зале распложена сцена. Сцена оборудована лестницей. Эвакуационный выход из зала Входные двери двухстворчатые.	
4.6	К,О,С,Г,У	Малый зал Входные двери двухстворчатые. У входной двери установлена информационная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении со шрифтом Брайля. Помещение зала одноуровневое. Расположены не фиксируемые сидячие места. Обозначены отведенные места для кресел-колясок, размещающиеся на ровном полу, перед сценой. Отсутствуют кресла с вмонтированными системами индивидуального прослушивания. В зале распложена сцена.	
4.7	С	Организовать:- допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н)	
4.8	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №39/1 от 29.01.2025
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,С,Г,У	<u>Санитарно-гигиеническое помещение на первом этаже.</u> Кабина в общественной уборной Помещения раздельные: мужское женское У входной двери установлена информационная табличка с названием помещения выполненная в тактильном исполнении со шрифтом Брайля. Имеется завышение порога входной двери.	

		Туалетная комната состоит из 2-х помещений. <u>Первое помещение</u> проходное В первом помещении установлена раковина умывальника. Отсутствуют опорные поручни. Над раковиной умывальника установлено зеркало. <u>Второе помещение</u> Ширина дверного проёма в свету менее нормы. <u>Кабина</u> Ширина дверного проёма в свету менее нормы. Установлен унитаз, отсутствуют опорные поручни возле унитаза. Отсутствуют крючки для костылей, тростей Отсутствует кнопка экстренной помощи. Размер помещения менее нормы.	
5.2	К,О,С,Г,У	<u>Санитарно-гигиеническое помещение на втором этаже.</u> Кабина в общественной уборной Помещения отдельные: мужское женское У входной двери установлена информационная табличка с названием помещения, выполненная в тактильном исполнении со шрифтом Брайля. Имеется завышение порога входной двери. Туалетная комната состоит из 2-х помещений. <u>Первое помещение</u> проходное В первом помещении установлена раковина умывальника. Отсутствуют опорные поручни. Над раковиной умывальника установлено зеркало. <u>Второе помещение</u> Ширина дверного проёма в свету менее нормы. <u>Кабина</u> Ширина дверного проёма в свету менее нормы. Установлен унитаз, отсутствуют опорные поручни возле унитаза. Отсутствуют крючки для костылей, тростей Отсутствует кнопка экстренной помощи. Размер помещения менее нормы.	
5.3	К,О,С,Г,У	<u>Санитарно-гигиеническое помещение на третьем этаже.</u> Кабина в общественной уборной Помещения отдельные: мужское женское У входной двери установлена информационная табличка с названием помещения, выполненная в тактильном исполнении со шрифтом Брайля. Имеется завышение порога входной двери. Туалетная комната состоит из 2-х помещений. <u>Первое помещение</u> проходное В первом помещении установлена раковина умывальника. Отсутствуют опорные поручни. Над раковиной умывальника установлено зеркало. <u>Второе помещение</u> Ширина дверного проёма в свету менее нормы. <u>Кабина</u> Ширина дверного проёма в свету менее нормы. Установлен унитаз, отсутствуют опорные поручни возле унитаза. Отсутствуют крючки для костылей, тростей Отсутствует кнопка экстренной помощи. Размер помещения менее нормы.	

6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ №39/1 от 29.01.2025
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://schoolmravinsky.ru размещена информация о - предоставляемых услугах, - контактная информация, - правила посещения; - режим работы учреждения; - информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан; - информация о видах услуг; - информация о способах получения услуг для инвалидов; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте.	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом №39/1 от 29.01.2025 назначен ответственный сотрудник учреждения -заместитель директора <i>Каширина И.В.</i> , для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ №39/1 от 29.01.2025
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного <i>Московский проспект (Парк Победы) -500м.</i> Наземный общественный транспорт: <i>Автобус: №3, №26, №50, №226, №263, №281</i> <i>Трамвай: №29, №29В, №45</i> Общественный подземный транспорт: <i>Станция метро: «Парк Победы» - 530 м.</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О,С,Г,У	На территории, прилегающей к учреждению, отсутствуют оборудованные парковочные места автостоянки для инвалидов.	

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского»


Петрова Э.В.
М.П. _____
Дата _____

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»


Михайлова Н.М./
М.П. _____
Дата _____

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам "ПРЕЖДЕ ВРЕМЯ МИР"

Никитина Н.М.

2025 г

Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени П.А.Мравинского»

Петрова Э.В.

2025 г

План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению доступности объекта социальной инфраструктуры на предмет безопасности доступа инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Период
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Основной вход в здание								
2.1	Наружный лестничный марш		 фото 05	Перед лестничным маршем не размещены тактильные наземные предупреждающие указатели. Отсутствуют опорные поручни на лестничном марше Отсутствуют разделительные опорные поручни на лестничном марше	С <			

2.2	Входная площадка. Входные двери.	 фото 10  фото 20  фото 23	Отсутствует система радионформирования и звукового ориентирования Отсутствуют символы доступности для инвалидов по категориям Дверная ручка и дверное полотно входной двери окрашены в один цвет. Дверное полотно не отличается по цвету от дверной ручки и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки людям с ослабленным зрением. У доводчика на входной двери отсутствует задержка автоматического закрывания двери. Ширина створки дверного полотна входной двери в свету - 0,72м. У доводчика на внутренней двери тамбура отсутствует задержка автоматического закрывания двери. Ширина створки дверного полотна внутренней двери тамбура в свету - 0,72м Рамка металлоискателя Отсутствует информационная табличка с указанием доступного входа для имеющих кардиостимулятор Отсутствует место для собаки поводья	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С	-На входном узле установить систему радионформирования и звукового ориентирования (ГОСТ Р 59431-2021) п. 5.1.3, п. 6.5.3, СП 59.13330.2020 -Входные двери, доступные для входа инвалидов и МГН должны иметь символ доступности, указывающий на доступность здания. п.6.1.7 СП 59.13330.2020 -Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - ручка). п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Установить информирующую тактильную табличку для идентификации доступа в помещение с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля п.6.5.9 СП 59.13330.2020 Организовать: допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);	
2.3	Входная зона не мешающая основному потоку посетителей	 фото 23	Отсутствует место для собаки поводья	С	Организовать: допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);	 МЕСТО ДЛЯ СОБАК-ПОВОДЫН

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Период
3.1	Внутренний лестничный марш (висячий/эвакуационный)		 фото 145  фото 63	Перед лестничным маршем не размещены тактильные наземные предупреждающие указатели. Отсутствуют опорные поручни на лестничном марше На проступях краевых ступеней лестничного марша нанесены противоскользящие полосы, общей шириной 0,04 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени менее 0,04 м.	С	-Перед ступенями наружного лестничного марша установить наземные тактильно-контрастные указатели. ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению». -Вплоть обенх сторон открытой лестницы необходимо установить поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, на высоте 0,9 м, и на высоте 0,7 м. п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней лестничного марша должны быть нанесены противоскользящая полоса, общей шириной 0,08 - 0,10 м. расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. п.6.2.8 СП.59.13330.2020	
3.2	Межэтажный лестничный марш Холл №1 (висячий/эвакуационный)		 фото 45  фото 44	На проступях краевых ступеней лестничного марша нанесены противоскользящие полосы, общей шириной 0,04 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – менее 0,04 м. На боковых краях ступеней, не примыкающие к стенам, отсутствуют бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	С	На проступях краевых ступеней лестничного марша должны быть нанесены противоскользящая полоса, общей шириной 0,08 - 0,10 м. расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. п.6.2.8 СП.59.13330.2020 -Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. п.6.2.8 СП.59.13330.2020	

3.3	Межэтажный лестничный марш №2 (включающий эвакуационные)	 Выход на лестничный марш не обозначен тактильной пиктограммой для инвалидов. Ширина створки входной двери на лестницу в свету - 0,67 м. Завышен порог входной двери 0,03 м. Доводчик входной двери на лестницу не обеспечивает 5-секундную задержку при закрытии. На проступках краевых ступеней лестничного марша нанесены противоскользящие полосы, общей шириной 0,04 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступки ступени - менее 0,04 м. На боковых краях ступеней, не примыкающие к стенам, отсутствуют бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Лестничная площадка Отсутствуют дополнительные элементы ограждения. Ограждение горизонтальных площадок допускает возможность проскальзывания ноги за ограждение. На лестничном марше на верху ограждения установлен поручень на высоте 1,04 м. Второй поручень смонтирован внутри ограждения на высоте 0,70 м.	О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У С О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У	Обозначить выход на лестничный марш тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.6.5.1 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки дверного полотна входной двери в свету должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -На проступках краевых ступеней лестничного марша должны быть нанесены противоскользящие полосы, общей шириной 0,08 - 0,10 м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступки ступени - не более 0,04 м. п.6.2.8 СП 59.13330.2020 -Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. п.6.2.8 СП 59.13330.2020 -Установить дополнительные элементы ограждения с учетом ГОСТ 25772-2021 для предотвращения соскальзывания трости или ноги. п.6.2.8 СП 59.13330.2020 -Вдоль обеих сторон всех лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,90 м, на высоте 0,70 м.	Период
3.4	Межэтажный лестничный марш №3 (включающий эвакуационные)	 Выход на лестничный марш не обозначен тактильной пиктограммой для инвалидов. Ширина створки входной двери на лестницу в свету - 0,67 м. Завышен порог входной двери 0,03 м. Доводчик входной двери на лестницу не обеспечивает 5-секундную задержку при закрытии.	О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У	Обозначить выход на лестничный марш тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.6.5.1 СП 59.13330.2020 -Ширина одной створки дверного полотна входной двери в свету должна быть 0,9 м. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Пороги не должны превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, с задержкой автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.	Период

			На проступях краевых ступеней лестничного марша нанесены противоскользящие полосы, общей шириной 0,04 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – менее 0,04 м. На боковых краях ступеней, не примыкающие к стенам, отсутствуют бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Лестничная площадка Отсутствуют дополнительные элементы ограждения. Ограждение горизонтальных площадок допускает возможность проскальзывания ноги за ограждение. На лестничном марше наверху ограждения установлен поручень на высоте 1,04 м. Второй поручень смонтирован внутри ограждения на высоте 0,70 м.	С	п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -На проступях краевых ступеней лестничного марша следует нанести противоскользящую полосу, общей шириной 0,08 - 0,10 м, расстоянием между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. п.6.2.8 СП.59.13330.2020 -Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. п.6.2.8 СП.59.13330.2020 -Установить дополнительные элементы ограждения с учетом ГОСТ 25772-2021 для предотвращения соскальзывания трости или ноги. п.6.2.8 СП.59.13330.2020 п.6.2.11 СП.59.13330.2020 -Ваоль обеих сторон всех лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,90 м, дополнительно на высоте 0,70 м.
3.5	Пути эвакуации	 фото 57	Эвакуация, согласно имеющемуся плану, производится со всех этажей. По – межэтажной лестнице №1, №2, №3, по внутренней лестнице. По наружной лестнице.	К,О,С,Г,У	-Обеспечить доступность выходов из здания для инвалидов в соответствии с требованиями п.6.2.19, п.6.2.23, п.6.2.28 СП 59.13330.20120, СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
3.6	Эвакуационный выход Входные двери	 фото 68	Завышен порог входной двери -0,030м. (что может привести к падению в условиях проведения экстренных эвакуационных мероприятий). На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Дверное полотно входной двери, (для инвалидов с ослабленным зрением) трудно отличается по цвету от ручки, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки людям с	О,С,Г,У О,С,Г,У С	-Высота порога входной двери не должна превышать 0,014м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, с задержкой закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Выполнить контрастную цветовую маркировку дверного проема и ручки двери для облегчения идентификации дверного проема. п.6.4.1 СП 59.13330.2020



фото 70

ослабленным зрением.

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Вариант I – зона обслуживания инвалидов								
4.1	Гардероб		 фото 42	Отсутствует адаптированная зона для инвалидов у места индивидуального пользования посетителями-инвалидами на креслах-колясках,	К,О,С,Г,У	- Поверхность столов индивидуального пользования , мест посетителями-инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020		
4.2	Библиотека		 фото 49  фото 90  фото 52	Расположение пиктограммы доступности для инвалидов на дверном полотне Ширина створки дверного полотна входной двери в свету - 0,67м. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Поверхность столов индивидуального пользования используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках, находится на высоте 0,76м над уровнем пола. У стойки информации отсутствует проем для ног глубиной не менее 0,50 м. Стойка обслуживания посетителей не оборудована системой обеспечения разборчивости звуковой информации для слабослышащих.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У Г	- Разместить, информирующую тактильную табличку с названием учреждения, на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефо-точечного шрифта Брайля на высоте 1,20 - 1,60 м от уровня пола рядом с дверью, от уровня пола и на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 - Ширина створки должна быть 0,9 м , в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 - Следует применять двери, с задержкой закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 - Поверхность столов индивидуального пользования используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках , должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. - Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м, п.8.1.7 СП 59.13330.2020 - Не менее одной стойки обслуживания посетителей следует оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации. Оборудовать место обслуживания индукционной петлей для слабослышащих.		

			прослушивания. На краевых ступенях отсутствует контрастная маркировка.	С	места для инвалидов с смонтированными системами индивидуального прослушивания индивидуальными беспроводными устройствами п.8.1.9 СП 59.13330.2020 -На проступках краевых ступеней установить контрастную полосу общей шириной 0,08 - 0,10 м. в соответствии с п.6.2.8 СП 59.13330.2020	
Эвакуационный выход			Ширина створки дверного полотна входной двери в свету - 0,78м. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, с задержкой закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с, п.6.1.5 СП 59.13330.2020	
4.5 Малый зал			Расположение пиктограммы доступности для инвалидов на расстоянии 0,05 м от края таблички до края дверного проема.	К,О,С,Г,У	-Разместить, информирующую тактильную табличку с названием учреждения, на контрастном фоне, с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте 1,20 - 1,60 м от уровня пола рядом с дверью, от уровня пола и на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Ширина створки должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Высота порога входной двери не должна превышать 0,014м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, с задержкой закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с, п.6.1.5 СП 59.13330.2020	
			Ширина створки дверного полотна входной двери в свету - 0,78м. Завышен порог входной двери -0,030м. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Отсутствуют кресла с смонтированными системами индивидуального прослушивания.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У Г	-Оборудовать отдельные места для инвалидов с смонтированными системами индивидуального прослушивания индивидуальными беспроводными устройствами п.8.1.9 СП 59.13330.2020	
			фото 96			
			фото 140			

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Кабина в общей уборной. Раздельные помещения мужское, женское								
5.1	1 этаж Туалетная комната состоит из 2-х помещений. <u>Первое помещение проходное</u>		 фото 76	Расположение пиктограммы доступности для инвалидов на расстоянии 0,05 м от края таблички до края дверного проема. Отсутствует световой маяк над входной дверью. На входной двери отсутствует доводчик	К,О,С,Г,У	-Разместить, информирующую тактильную табличку на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Доступная универсальная кабина должна быть оборудована системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020		
			 фото 121	Кнопка выключателя, которой могут воспользоваться МГН размещена на высоте 1,80 м от уровня пола. <u>Первое помещение</u>	К,О,С,Г,У	-Кнопку выключателя которой могут воспользоваться МГН внутри здания, следует размещать на высоте 0,85 - 1,10 м от уровня пола п.6.4.2 СП 59.13330.2020		
			 фото 141	Установлен пьедестал под раковинной умывальника, отсутствует свободное пространство глубиной 0,50 м. Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника	К,О,С,Г,У	-Поверхность должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7. СП 59.13330.2020 -Оборудовать раковину умывальника опорным поручнем. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020		
			 фото 142	Установлено зеркало без возможности наклона. <u>Второе помещение</u> Ширина створки дверного проема - 0,80м. Дверная ручка и дверное полотно входной двери окрашены в один цвет.	К,О,С,Г,У С	-Оборудовать санузел зеркалом, предназначенным для пользования инвалидами, в соответствии с. п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Ширина проёма должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует использовать контрастные сочетания цветов в привнесением		

 фото 72	Дверное полотно не отличается по цвету от дверной ручки и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки людям с ослабленным зрением. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Кабина уборной Ширина створки дверного проёма - 0,80м. Дверная ручка и дверное полотно входной двери окрашены в один цвет, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки людям с ослабленным зрением. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Унитаз установлен на высоте 0,40м. от уровня пола	оборудовании (дверь - ручка), п.6.4.1 СП 59.13330.2020	- Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с.
 фото 73	Дверная ручка и дверное полотно входной двери окрашены в один цвет, и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки людям с ослабленным зрением.	К,О,С,Г,У	- Ширина проёма должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 - Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - ручка), п.6.4.1 СП 59.13330.2020
 фото 129	Отсутствуют стационарные, откидной, опорные поручни.	К,О,С,Г,У	- Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. - Применить унитаз, имеющий размеры: высоту 0,45-0,5 м и длину 0,7 м. п.6.3.3 СП 59.13330.2020
 фото 74	Расстояние между унитазом и стеной 0,25м.	К,О,С,Г,У	- Применить стационарные (откидные) парные поручни у унитаза: верхний на высоте от пола 0,75м. ГОСТ Р 51261-2022 <i>Устройства опорные стационарные реабилитационные</i> п.6.3.3 СП 59.13330.2020 - В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 п.6.3.3 СП 59.13330.2020
 фото 77	Отсутствует кнопка экстренной помощи В двери не предусмотрено запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занимано/свободно». Кабина уборной имеет размеры: 1,1 х 1,4м.	К,О,С,Г,У	- Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020 - В дверях кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в случаях для оказания помощи и знаком индикации «занимано/свободно». п.6.3.9 СП 59.13330.2020
 фото 77	Кабина уборной имеет размеры: 1,1 х 1,4м.	К,О,С,Г,У	- Размеры универсальной кабины: - с центральным расположением унитаза

5.2	2 этаж Туалетная комната состоит из 2-х помещений. Первое помещение проходное	 фото 105  фото 108  фото 110  фото 112	Расположение пиктограммы доступности для инвалидов на расстоянии 0,05 м от края таблички до края дверного проема. Отсутствует световой маяк над входной дверью. На входной двери отсутствует доводчик Кнопка выключателя, которой могут воспользоваться МГН размещена на высоте 1,80 м от уровня пола. Завышен порог входной двери - 0,05м. <u>Первое помещение</u> Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника Установлено зеркало без возможности наклона. <u>Кабина уборной</u> Ширина створки дверного проема - 0,80м. Дверная ручка и дверное полотно входной двери окрашены в один цвет. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрытия двери	К ₂ О ₂ С ₂ Г ₂ У К ₂ О ₂ С ₂ Г ₂ У К ₂ О ₂ С ₂ Г ₂ У К ₂ О ₂ С ₂ Г ₂ У К ₂ О ₂ С ₂ Г ₂ У К ₂ О ₂ С ₂ Г ₂ У К ₂ О ₂ С ₂ Г ₂ У С К ₂ О ₂ С ₂ Г ₂ У	2,20 х 2,25- с правым или левым расположением унитаза 1,70 х 2,20 п.6.3.7 СП 59.13330.2020 -Разместить, информирующую тактильную табличку на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Доступная универсальная кабина должна быть оборудованы системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, с задержкой автоматического закрытия дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Кнопку выключателя которой могут воспользоваться МГН внутри здания, следует размещать на высоте 0,85 -1,10 м от уровня пола п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Высота порога входной двери не должна превышать 0,014м.п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Оборудовать раковину умывальника опорным поручнем. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020 -Оборудовать санузел зеркалом, предназначенным для пользования инвалидами, п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Ширина проёма должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - ручка). п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, с задержкой автоматического закрытия дверей
-----	--	---	--	---	---

		 фото 113  фото 129  фото 109	продолжительностью не менее 5 секунд. Унитаз установлен на высоте 0,40м. от уровня пола Отсутствуют стационарные, откидной, опорные поручни. Расстояние между унитазом и стеной 0,25м. Отсутствует кнопка экстренной помощи В двери не предусмотрено запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно». Кабина уборной имеет размеры: 1,1 x 1,4м.	K₂O, C, Г, У K₂O, C, Г, У K₂O, C, Г, У K₂O, C, Г, У K₂O, C, Г, У K₂O, C, Г, У	продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Применить унитаз, имеющий размеры: высоту 0,45-0,5 м и длину 0,7 м. п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Применить стационарные (откидные) парные поручни у унитаза: верхний на высоте от пола 0,75м. ГОСТ Р 51261-2022 п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -В дверях кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно». п.6.3.9 СП 59.13330.2020 - Размеры универсальной кабины: - с центральным расположением унитаза 2,20 x 2,25- с правым или левым расположением унитаза 1,70 x 2,20 п.6.3.7 СП 59.13330.2020	
5.3	3 этаж Туалетная комната состоит из 2-х помещений. Первое помещение проходное	 фото 114	Расположение пиктограммы доступности для инвалидов на расстоянии 0,05 м от края таблички до края дверного проема. Отсутствует световой маяк над входной дверью. На входной двери отсутствует доводчик Кнопка выключателя, которой могут использоваться МГН размещена на высоте 1,80 м от уровня пола.	K₂O, C, Г, У K₂O, C, Г, У K₂O, C, Г, У K₂O, C, Г, У	-Разместить, информирующую тактильную табличку на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Доступная универсальная кабина должна быть оборудована системой тревожной сигнализации п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -Следует применить двери, с задержкой автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Кнопку выключателя которой могут использоваться МГН внутри здания, следует размещать на высоте	

фото 115		Завышен порог входной двери - 0,11 м. <u>Первое помещение</u> Установлен пьедестал под раковинной умывальника, отсутствует свободное пространство глубиной 0,50 м.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	0,85 - 1,10 м от уровня пола п.6.4.2 СП 59.13330.2020 Высота порога входной двери не должна превышать 0,014 м. п.6.2.4 СП 59.13330.2020 -Поверхность должна находиться на высоте не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7. СП 59.13330.2020 -Оборудовать раковину умывальника опорным поручнем. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,50 м. п.8.1.7 СП 59.13330.2020 -Оборудовать санузел зеркалом, предназначенным для пользования инвалидами, в соответствии с п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Ширина проёма должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует использовать контрастные сочетания цветов в применении оборудования (дверь - ручка). п.6.4.1 СП 59.13330.2020
фото 118		Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника	К,О,С,Г,У	п.8.1.7 СП 59.13330.2020 -Оборудовать санузел зеркалом, предназначенным для пользования инвалидами, в соответствии с п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Ширина проёма должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует использовать контрастные сочетания цветов в применении оборудования (дверь - ручка). п.6.4.1 СП 59.13330.2020
фото 122		Установлено зеркало без возможности наклона. <u>Второе помещение</u> Ширина створки дверного проёма - 0,80 м. Дверная ручка и дверное полотно входной двери окрашены в один цвет. и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки людям с ослабленным зрением. На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд.	К,О,С,Г,У С	п.8.1.7 СП 59.13330.2020 -Оборудовать санузел зеркалом, предназначенным для пользования инвалидами, в соответствии с п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Ширина проёма должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует использовать контрастные сочетания цветов в применении оборудования (дверь - ручка). п.6.4.1 СП 59.13330.2020
фото 120		<u>Кабина уборной</u> Ширина створки дверного проёма - 0,80 м. Дверная ручка и дверное полотно входной двери окрашены в один цвет и затрудняет распознавание дверного прохода и дверной ручки людям с ослабленным зрением.	К,О,С,Г,У С	п.8.1.7 СП 59.13330.2020 -Оборудовать санузел зеркалом, предназначенным для пользования инвалидами, в соответствии с п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Ширина проёма должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует использовать контрастные сочетания цветов в применении оборудования (дверь - ручка). п.6.4.1 СП 59.13330.2020
фото 128		На входной двери, отсутствует задержка автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5 секунд. Унитаз установлен на высоте 0,40 м. от уровня пола Отсутствуют стационарные, откидной,	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	п.8.1.7 СП 59.13330.2020 -Оборудовать санузел зеркалом, предназначенным для пользования инвалидами, в соответствии с п.6.4.2 СП 59.13330.2020 -Ширина проёма должна быть 0,9 м. в соответствии с п.6.1.5 СП 59.13330.2020 -Следует использовать контрастные сочетания цветов в применении оборудования (дверь - ручка). п.6.4.1 СП 59.13330.2020 -Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. -Применить унитаз, имеющий размеры: высоту 0,45-0,5 м и длину 0,7 м. п.6.3.3 СП 59.13330.2020

		фото 129	опорные поручни.	К,О,С,Г,У	-Применить стационарные (откидные) парные поручни у унитаза: верхний на высоте от пола 0,75м. ГОСТ Р 51261-2022 <i>Устройства опорные стационарные реабилитационные</i> п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 п.6.3.3 СП 59.13330.2020 -Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком согласно п.6.3.6 СП 59.13330.2020 -В дверях кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/ свободно». п.6.3.9 СП 59.13330.2020 - Размеры универсальной кабины: - с центральным расположением унитаза 2,20 х 2,25- с правым или левым расположением унитаза 1,70 х 2,20 п.6.3.7 СП 59.13330.2020
		фото 130	Расстояние между унитазом и стеной 0,25м.	К,О,С,Г,У	
		фото 123	Отсутствует кнопка экстренной помощи	К,О,С,Г,У	
			В двери не предусмотрено запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/ свободно».	К,О,С,Г,У	
			Кабина уборной имеет размеры: 1,1 х 1,4м.	К,О,С,Г,У	

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Период	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов		
6.1 Визуальные средства							
6.1.1	Входной узел			Отсутствует пиктограмма доступности по категориям для инвалидов Отсутствует контрастная маркировка ручки входной двери. 	К,О,С,Г,У С	-Обозначить тактильной пиктограммой в соответствии с п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.6.4.1 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт Организа-ционные решения

6.1.2	Пути движения в здании	 фото 49	Расположение пиктограммы доступности для инвалидов на расстоянии 0,05 м от края таблички до края дверного проема. Отсутствуют технические звуковые, световые средства информирования, ориентирования.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Обеспечить расположение информационных табличек помещений на расстоянии 0,10 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020 -Предусмотреть технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, обеспечивающие визуальное, тактильное, звуковое информирование, в просторанстве для всех категорий инвалидов согласно п.6.5.3 СП 59.13330.2020
6.2	Тактильные средства				
6.3.1	Наружная лестница	 фото 05	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждающую перед наружным лестничным маршем	С	-Разместить тактильно-контрастные указатели перед ступенями лестничного марша по ГОСТ Р 52875-2018
	Внутренняя лестница	 фото 145	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждающую перед наружным лестничным маршем	С	-Разместить тактильно-контрастные указатели перед ступенями лестничного марша по ГОСТ Р 52875-2018
6.3	Акустические средства				
6.3.1	Помещения	 фото 99	Отсутствует система усиления слышимости для людей с нарушением слуха. 	Г	-Предусмотреть систему усиления звука (индивидуальных беспроводных устройств) (портативной индукционной петлей) для посетителей с нарушением слуха п. 8.1.10 СП 59.13330.2020 После установки индукционной системы обозначить вход в помещение соответствующим знаком для информирования посетителей с нарушением слуха (ГОСТ Р 52131 - 2019)